



1	12-404	գլխանցի կառուցում ձևափոր.ցինկ, քիթելից ԿՊ-25-0,55	100մ <sup>2</sup>	0,46	320,0	147,20
2	Հուլիս	Հեղտափոր պողպատ 40*3մ	մ	54,0	0,487	26,32
3	Հուլիս	Ճեղմալուսամասնորի դուռ մետաղական	հատ	4	16,70	66,80
<b>ԴՔԵՆՏ ՎԻՈՂՈՐՑԻ ԹԻՎ 19 ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՐՔ</b>						
1	6-90	օդափոխության բլոկների վերանորոգում B-7,5բետոնի	մ <sup>3</sup>	13,00	38,50	500,50
2	Հուլիս	մետաղական Փ4Bp-1 ցանցի տեղադրում, 100x100մմ քիշոլ	մ <sup>2</sup>	160,0	0,850	136,00
3	Հուլիս	Ճեղմալուսամասնորի դուռ մետաղական	հատ	4	16,70	66,80
<b>ԴՔԵՆՏ ՎԻՈՂՈՐՑԻ ԹԻՎ 16 ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՐՔ</b>						
1	12-404	Տանիքի ծածկի կառուցում ձևափոր.ցինկ, քիթելից /կախարանածով ԿՊ-25-0,55	100մ <sup>2</sup>	1,10	584,8	643,37
2	12-278	Ջրիորդանի կառուցում տախտակամածով ցինկապատ քիթելից,	100մ	0,145	704,7	102,18
3	8-34	օդափոխության բլոկների վերանորոգում գոյություն ունեցող աղյուսով	մ <sup>3</sup>	1,20	17,00	20,40
4	11-126	օդափոխության բլոկների պատերի սկիզբում ց/աշաղկապ	մ <sup>2</sup>	48,0	1,857	89,11
5	Հուլիս	Հեղտափոր պողպատ 40*3մ	մ	48,0	0,494	23,72
6	12-404	գլխանցի կառուցում ձևափոր.ցինկ, քիթելից ԿՊ-25-0,55	100մ <sup>2</sup>	0,126	320,0	40,32
7	Հուլիս	Ճեղմալուսամասնորի դուռ մետաղական	հատ	2	16,70	33,40
<b>ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՄ</b>						
<b>Ընդամենը</b>						<b>2603,64</b>
<b>ԱՆՀ 20%</b>						<b>520,73</b>
<b>Ընդամենը</b>						<b>3124,37</b>



Մանկոյնում և մանկապարտեզում ընդգրկված երեխաների ծնողներին և հարազատներին հարկ է լինում համապատասխան հարցերի վերաբերյալ հարցազրույց անցկացնել համապատասխան մարմինների հետ:

[illegible][illegible]

։Առաջինը վերաբերում է