

Объявление о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии
№ 3 от 27.07.2022 года и публикуется
в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"
Код процедуры **НАЕК-ЕААРDzB-124/22**

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом **НАЕК-ЕААРDzB-124/22** организованной с целью приобретения герметичных клапанов, ниже представляет запросы, полученные **22.07.2022г** и предоставленные **27.07.2022г** по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1

...согласно пп. 2.4.2 и 2.4.3 документа НП-068-05 – температура окружающей среды при нормальных эксплуатационных условиях (НЭ – нормальная эксплуатация) должна быть 20 – 60 °С для реакторов ВВЭР, а для атомных станций с реактором РБМК (РБМК) – 5-70 °С.

В организациях, производящих клапаны, на основании этих критериев были составлены технические требования (ТУ) и конструкторская техническая документация. Почти у всех производителей в качестве натуралиста указано до 70 °С при нормальных условиях эксплуатации и до 150 °С при авариях.

В технической характеристике в качестве требования указывается: "порядок безопасности по НП-001-15 – 2л. группа по НП-089-15 – "С".". Согласно НП-089-15 – группа «С» пункта 6 включает в себя оборудование и трубопроводы, имеющие 3-ю категорию безопасности. "Порядок безопасности по НП-001-15 – 2 Л и группа по НП-089-15 – требования" С " противоречат друг другу. Пожалуйста, еще раз пересмотрите и уточните требования

Разъяснение № 1

Согласно таблице 3 п.2.4. 2 документа НП-068-05, температура под герметичным корпусом может достигать 115 °С в результате аварии:

Согласно п.2.4.6 документа НП-068-05 клапаны должны поддерживать работоспособность в условиях, созданных в условиях аварии и после аварии, которые указаны в таблице 3.

Поэтому компания-производитель при составлении технических требований к клапанам (ТУ) и конструкторских технических документов должна принять за основу требования пункта 2.4.6.

В технической характеристике в качестве требования указан класс безопасности по НП-001-15-2Л, группа по НП-089-15 «С» допущена ошибка, необходимо, чтобы группа была «В» в приглашении будет внесено соответствующее изменение.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору Марине Акобян Оценочной комиссии закупочной процедуры под кодом **НАЕК-ЕААРDzB-124/22**,

Телефон: +374 10 20 04 91

Электронная почта: Marine.Hakobyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом **НАЕК-ЕААРDzB-124/22**